

Будьте внимательны с прогревом машин в холода!

На территории Иркутской области на 10 февраля 2025 года зарегистрировано 39 пожаров связанных с возгоранием транспортных средств. В данной категории пожаров погибших, травмированных не зарегистрировано. В прошлом году на эту же дату в области зарегистрировано 44 случая пожаров на транспорте, что меньше по количеству, однако в прошлом году в ходе данных пожаров травмировались 2 человека.

В Заларинском районе с наступлением холодов загорелось 4 гаража. Первый звонок о пожаре в гараже по ул. Марата п. Залари поступил 26.01.2025 от собственника, ставшим свидетелем пожара. Тушением пожара занимались два прибывших караула. Жилой дом, надворные постройки удалось отстоять, но гараж был поврежден изнутри по всей площади, крыша обвалилась. Причиной пожара стала аварийная работа агрегатов и механизмов транспортного средства при запуске двигателя. Огонь быстро разгорелся из-за расположенной вблизи канистры с бензином, поэтому жильцам сбить огонь самостоятельно не удалось. Автомобиль, находившийся в гараже, выгорел полностью.

На следующую ночь поступил звонок о пожаре в гараже по ул. Лазо п. Залари. На момент прибытия пожарных дощатый гараж и находившийся в нем автомобиль были полностью охвачены огнем. Гараж поврежден по всей площади изнутри, отечественный автомобиль выгорел до корпуса. Рассматривается версия отогрева транспортного средства обогревателем кустарного производства.

02.02.2025 снова поступил звонок о пожаре из с. Ханжиново. На этот раз пожар случился под утро. Обнаружила пожар соседка и разбудила стучом в окна хозяев горящего гаража. Гараж горел изнутри. Иномарку, находившуюся в гараже, из-за сильного задымления выкатили из гаража только после приезда пожарных, к тому времени кузов успел повредиться от высокой температуры. Баню, расположенную рядом, жилой дом удалось отстоять. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Уже через несколько дней поздно вечером в п. Тыреть житель ул. Подгорная почувствовал запах дыма, исходящий от гаражей, после чего сообщил в пожарную часть. Прибывшие пожарные потушили огонь, но автомобиль частично выгорел. Очаг возгорания обнаружен в месте прокладки электрики, причина пожара устанавливается.

Приводят к пожару чаще всего нарушение изоляции и контактов проводов, перегрузка, поэтому необходимо проверять чаще проводку и не перегружать ее в холода.

Также в целях контроля и незамедлительного реагирования в случае возникновения пожара правильно находиться рядом с автомобилем при его прогреве и применять для этого безопасные способы. Помните, что сэкономленные на отоплении минуты могут стать причиной безвозвратной утраты имущества и здоровья.

Дмитрий Багалинский, ст. инспектор ОНД и ПР.









