

**«Обзор несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом
в организациях наиболее травмоопасных видов деятельности»
(строительство) по итогам 1 полугодия 2026 года**

В 1 полугодии 2026 года в сфере строительства произошло 3 несчастных случая, связанных с производством и принятых к учету в Иркутской области, из них 2 тяжелых случая и 1 смертельный случай.


По видам (типам) и причинам происшествия распределились следующим образом:

- **падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 2 случая**, из них 1 тяжелый случай, произошедший по причине нарушения технологического процесса (использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ), 1 смертельный случай произошел по причине неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест;

- **падение на ровной поверхности одного уровня – 1 тяжелый случай** произошел в результате прочих причин, квалифицированных по материалам расследования несчастных случаев, в том числе в результате неосторожности, невнимательности, поспешности.

Причины несчастных случаев на производстве, произошедших в сфере строительства, распределены следующим образом:

**Причины несчастных случаев на
производстве, %**



Разбор отдельных несчастных случаев в сфере строительства

СЛУЧАЙ 1.

Дата происшествия: 22 марта 2026 года.

Квалификация несчастного случая: смертельный несчастный случай.

Пострадавшие: мужчина, 36 лет, монтажник технологических трубопроводов, стаж работы 9 месяцев.

Выполняемые работы: зачистка кромки трубопровода от загрязнения с помощью шлифовальной машинки и насадки-щеткой, ранее установленной на временные монтажные опоры трубы.

Вид происшествия: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

Краткое описание несчастного случая:

Во время выполнения задания по зачистке кромки трубопровода монтажник технологических трубопроводов с помощью реечного домкрата начал подъем свободного конца укрупненной секции трубопровода диаметром 63 см. В результате подъема произошло смещение трубы с последующим падением ее на нижнюю часть тела монтажника, что привело к травме таза с множественными переломами костей таза. Данные повреждения стали причиной смерти работника.

Причины несчастного случая:

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно организация производства работ производителем работ в нарушение технологической карты (монтаж укрупненной сборки на временных монтажных опорах без использования эстакады и подъемных сооружений).

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно отсутствие контроля со стороны начальника участка за осуществлением безопасного выполнения работ монтажником.

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, которое выразилось в том, что пострадавший при выполнении работы самовольно использовал инструмент.

Нарушения требований охраны труда:

- ст.ст. 214, 220 Трудового кодекса Российской Федерации;
- должностные инструкции производителя работ, начальника участка, монтажника технологических трубопроводов;
- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

Производитель работ, начальник участка, монтажник технологических трубопроводов (пострадавший).

Мероприятия по недопущению подобных несчастных случаев:

- 1) довести обстоятельства несчастного случая до всех работников предприятия;
- 2) провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия по монтажу технологических трубопроводов с разгрузкой, как правильно размещать и какими инструментами нужно пользоваться во время работы с трубопроводами;

3) провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочего места монтажника технологического трубопровода;

4) провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда в объеме должностных обязанностей производителю работ, начальнику участка;

5) начинать работу, обеспечив должное планирование зоны проведения работ в пределах обозначенных границ.

СЛУЧАЙ 2.

Дата происшествия: 23 марта 2026 года.

Квалификация несчастного случая: тяжелый несчастный случай.

Пострадавшие: мужчина, 43 лет, электролинейщик, стаж работы 12 лет.

Выполняемые работы: монтаж провода СИП на строящейся ЛЭП (производство работ на высоте).

Вид происшествия: воздействие дыма, огня и пламени.

Краткое описание несчастного случая:

Электролинейщик вместе с водителем автовышки и водителем автомобиля приступили к работе согласно наряда-допуска на производство работ на высоте. Раскатили провод от одной опоры до другой на земле, 3 конца провода смонтировали на первой опоре и переехали на вторую. Электролинейщик собрал материал, инструмент на опору и поднялся в люльке-вышке наверх. Сначала разместил кронштейны, изоляторы на кронштейны, потом раскаточный алюминиевый ролик, спустил через ролик веревку, которую водитель закрепил за провод и через лебедку к автомобилю. По команде электролинейщика водитель поднял провод и с помощью лебедки начал его подтягивать до нужной высоты, затем электролинейщик остановил водителя, а сам начал готовить провод к монтажу к изолятору. Когда он соединил провод с изолятором, в момент застегивания стопора произошел обрыв ролика, что привело к травмированию электролинейщика (травматическая ампутация на уровне средней трети предплечья).

Причины несчастного случая:

1) нарушение технологического процесса, в том числе использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ, а именно: организация и технология работ прописана в технологической карте;

2) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а именно: нахождение на рабочем месте с наличием психоактивного вещества;

3) недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, а именно: работодателем не проведены системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на электролинейщика, меры по исключению или снижению уровня риска, направленные на сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности в полном объеме не разработаны и не приняты;

4) недостатки в создании и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: непроведение обучения и проверки знаний охраны труда, выразившемся в допуске к работе в качестве электролинейщика без обучения по охране труда.

Нарушения требований охраны труда:

- ст. 214, 217, 218 Трудового кодекса Российской Федерации;

- п. 25 Примерного положения о системе управления охраной труда;
- п. 5 Приказа Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883Н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- п. 1, 4, 25, 46, 62 Правил обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- технологическая карта.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

Электролинейщик и директор организации.

Мероприятия по недопущению подобных несчастных случаев:

- 1) организовать проведение обучения и проверку знаний требований охраны труда, а также проведение стажировки вновь принятым сотрудникам;
- 2) на рабочем месте электролинейщика провести идентификацию опасностей, оценку рисков и разработать мероприятия по исключению или снижению рисков;
- 3) организовать приобретение, выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию, согласно единым типовым нормам сотрудникам;
- 4) организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований сотрудникам;
- 5) провести специальную оценку на рабочем месте электролинейщика.

СЛУЧАЙ 3.

Дата происшествия: 30 апреля 2026 года.

Квалификация несчастного случая: тяжелый несчастный случай.

Пострадавшие: мужчина, 60 лет, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, стаж работы 10 месяцев.

Выполняемые работы: монтаж кабеля заземления.

Вид происшествия: падение на ровной поверхности одного уровня: падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

Краткое описание несчастного случая:

Перед выполнением работ непосредственным руководителем, мастером участка, монтажнику был выдан необходимый инструмент в полном объеме. Монтажник в ходе работы самостоятельно принял решение отправиться в вагон обогрева, расположенный на территории строительной площадки, для получения дополнительного инструмента, который, по его мнению, потребовался для дальнейшего исполнения производственных обязанностей. До вагона обогрева монтажник следовал в том числе по временному деревянному настилу, оборудованному для преодоления участка размытого грунта и грязевой лужи. Во время схода с настила на влажную скользкую поверхность земли, примыкающей к конструкции, монтажник поскользнулся и упал назад, в результате чего получил травму грудной клетки (закрытый перелом ребер).

Причины несчастного случая:

1) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность при передвижении по территории;

2) нарушение работником требований охраны труда при перемещении по территории и трудовой дисциплины, выразившееся в пренебрежении монтажником стальных и железобетонных конструкций визуальным контролем состояния поверхности пути следования;

3) нарушение работником трудовой дисциплины и требований охраны труда, выразившееся в самовольном оставлении рабочего места для получения инструмента без распоряжения непосредственного руководителя, а также в несвоевременном уведомлении непосредственного руководителя о получении травмы.

Нарушения требований охраны труда:

- ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Инструкция по охране труда при перемещении по территории;
- Инструкция по охране труда для монтажника стальных и железобетонных конструкций;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- должностная инструкция мастера ЭМР.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Мероприятия по недопущению подобных несчастных случаев:

- 1) довести обстоятельства несчастного случая до работников;
- 2) провести внеплановый инструктаж с рассмотрением обстоятельств и причин произошедшего несчастного случая;
- 3) при проведении строительно-монтажных работ усилить контроль за соблюдением рабочими производственной дисциплины и безопасности труда.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленных на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, рекомендовано работодателям организаций сферы строительства:

1. В рамках функционирования системы управления охраной труда обеспечить эффективную реализацию мероприятий по управлению профессиональными рисками:

- выявление опасностей;
- оценка уровней профессиональных рисков;
- снижение уровней профессиональных рисков;
- проведение специальной оценки условий труда;
- проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда.

2. Осуществлять контроль со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Предлагается использовать данные обзоры несчастных случаев при проведении инструктажей по охране труда.